

人员访谈记录表

项目名称	黄岛街道岛外九社区搬迁改造工程团结路以东地块土壤污染状况调查报告				
项目所在地	黄岛街道团结路以东，富源八号路以南				
被访谈人信息	工作单位：黄岛街道工作人员				
	联系方式：13563605690				
访谈内容：					
<p>1、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？</p> <p>该地块就是一个空地，没有企业，早前有农作物种植，花生、小麦等。</p> <p>2、周边地块用地是什么？</p> <p>北边是依爱电子，旁边这个空地现在是物流公司，之前也是农用地。</p>					
被访谈人员	唐卫	记录员	赵品	访谈时间	2020.9

人员访谈记录表

项目名称	黄岛街道岛外九社区搬迁改造工程团结路以东地块土壤污染状况调查报告		
项目所在地	黄岛街道团结路以东，富源八号路以南		
被访谈人信息	工作单位：环卫工人		
	联系方式：13635298480		
访谈内容：			
<p>1、本地块历史上是否有工业企业存在，若有，企业名称是什么，主要生产工艺是什么？</p> <p>没有企业，种植农作物等。</p>			
被访谈人员	张平	记录员	赵晶
		访谈时间	2020.9

附件 6 岩土勘查报告

幸福社区-黄岛岛外九社区改造项目 F 区

岩土工程勘察报告

(详细勘察)

工程编号: J2018-282

法定代表人: 于瑞升

审 定 人: 李慎锋

审 核 人: 闫守谦

校 核 人: 王海亮

项目负责人: 吕文芳

报告编写人: 万燕龙

青岛瑞源工程集团有限公司

二〇一八年九月

资质等级: 工程勘察专业类岩土工程甲级

地 址: 青岛经济技术开发区庐山路 6 号

邮 箱: 86993676@163.com

证书编号: B137025733

电 话: 0532-86993676

传 真: 0532-86993676

目录

1、工程及勘察工作概况.....	2	6、岩土工程设计及施工注意事项.....	11
1.1 工程概况	2	6.1 基坑支护设计与施工	11
1.2 勘察工作的目的及任务要求	2	6.2 基础施工与验槽	11
1.3 勘察依据	2	6.3 建筑物的沉降监测	11
1.4 勘察工作布置	3	7、结论及建议	11
1.5 勘察方法	3	8、使用条件	12
1.6 完成实物工作量	4	附件	
2、场地工程地质条件.....	4	1、图例	
2.1 区域地质构造	4	2、建筑物与勘探点平面位置图	
2.2 地形地貌	5	3、工程地质剖面图	
2.3 水文气象	5	4、勘探点一览表	
2.4 地层结构	5	5、分层标贯试验成果统计表	
2.5 岩土物理力学性质	6	6、场地地层厚度、埋深及地层标高统计表	
2.6 地下水与土	6	7、土样易溶盐分析试验成果表	
2.7 不良地质作用	7	8、点荷载实验报告	
2.8 不利埋藏物分布情况	7	9、波速成果图表	
3、场地岩土工程评价.....	7	10、微振动测试成果	
3.1 场地地震效应评价	7	11、岩土工程勘察任务委托书	
3.2 场地稳定性及适宜性评价	8		
3.3 岩土工程特性评价	8		
3.4 各岩土层物理力学性质建议值	8		
4、地基与基础.....	9		
4.1 天然地基方案分析	9		
5、基坑工程.....	10		
5.1 基坑安全等级	10		
5.2 基坑周边环境	10		
5.3 基坑开挖与支护	10		
5.4 地下水与地表水控制	10		
5.5 基础抗浮	10		
5.6 基坑支护与降水设计参数	11		